





PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA



1.C. CATÁLOGO



1.C. CATÁLOGO.

Componen el presente Catálogo las edificaciones, tanto en suelo urbano como no urbanizable, sobre los que se establece algún régimen de protección, así como los distintos yacimientos arqueológicos del término municipal.

EDIFICACIONES

En edificaciones, se plantean dos niveles de protección:

A. Nivel de protección global.

Se plantea con este nivel de protección para edificaciones cuya estructura general se debe mantener, describiéndose en la ficha correspondiente las actuaciones que se pueden autorizar sobre ellos.

B. Nivel de protección ambiental.

Se plantea con este nivel de protección mantener la presencia de algunas edificaciones características de Trebujena, que aún no poseyendo un gran valor arquitectónico, ayudan al entendimiento de la ciudad, caracterizando su morfología.

El caserío tradicional de Trebujena, en general de reciente construcción, no responde a la tipología tradicional de casa patio, donde éste adquiere un papel de elemento estructurador de la edificación. Por lo general, los patios son muy pequeños, o bien cubiertos, dando respuesta a la necesidad de buscar aislamiento contra el calor. Es por eso, que no se da prácticamente en ningún caso la relación espacial acceso – patio ni la cualidad de los patios como elementos estructurales conformadores del espacio habitado.

En los edificios afectados por este nivel de protección, se propone el mantenimiento de la fachada, pudiéndose permitir su sustitución, siempre que en el preceptivo proyecto de demolición, se presente la propuesta de la nueva fachada, en la que se habrán de mantener sus características morfológicas (siendo necesario presentar documentación fotográfica suficiente del elemento a demoler, así como documentación gráfica a escala adecuada de los elementos a reponer).

El listado de los elementos catalogados es:

NIVEL A.

- A1. Castillo Medieval.
- A2. Iglesia de la Purísima Concepción.
- A3. Ermita de Nuestra Señora de Palomares.
- A4. Molino de La Dehesa.
- A5. Molino de La Hacienda.
- A6. Cortijo de Alventus.

NIVEL B.

- B1. C/. Ramón y Cajal nº 20.
- B2. C/. Ramón y Cajal nº 28.
- B3. C/. Pedro Vera Basurto nº 1
- B4. C/. Sol nº 7.
- B5. C/. Velarde nº 6.
- B6. C/. Veracruz nº 7.
- B7. C/. Veracruz nº 15.
- B8. C/. Sanlúcar nº 15.




El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

[Firma manuscrita]

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.



- B9. C/. Larga nº 6.
- B10. C/. Larga nº 16.
- B11. C/. Larga nº 39.
- B12. C/. Larga nº 44.
- B13. C/. Guzmanes nº 13.
- B14. C/. Guzmanes nº 33.
- B15. C/. Guzmanes nº 52.
- B16. Avda. de Chipiona nº 2.
- B17. C/. Amparo Salazar nº 12.
- B18. C/. Amparo Salazar nº 18.
- B19. C/. Amparo Salazar nº 22.
- B20. C/. Amparo Salazar nº 24.
- B21. C/. Amparo Salazar nº 19-21.
- B22. C/. Amparo Salazar nº 48.
- B23. C/. Amparo Salazar nº 54.
- B24. C/. San Sebastián nº 16.
- B25. Plaza del Altozano nº 1.
- B26. Plaza del Altozano nº 4.
- B27. Plaza del Altozano nº 5.
- B28. Plaza del Altozano nº 18.
- B29. C/. Cabildo nº 1.
- B30. C/. Cabildo nº 3.
- B31. C/. Cabildo nº 7
- B32. Plaza de España nº 2.
- B33. Plaza de España nº 4.
- B34. Plaza de España nº 6.
- B35. C/. Daoiz nº 2.
- B36. C/. Daoiz nº 4.
- B37. Plaza Federico García Lorca nº 4.
- B38. Plaza Federico García Lorca nº 18.
- B39. Plaza Antonio Cañada nº 10-12.
- B40. Plaza de Andalucía nº 14.
- B41. Plaza de Andalucía nº 16.
- B42. Plaza de Andalucía nº 30.
- B43. C/. Guzmanes nº 76.



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

[Firma manuscrita]

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.



IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: CASTILLO MEDIEVAL A1

Localización: Plaza ALTOZANO


Declarado Bien de Interés Cultural.

Todas las actuaciones que se realicen sobre el mismo deberán contar con la aprobación de la Consejería de Cultura.

Se propone su cambio de uso al no considerarse adecuado su uso actual como mercado de Abastos.



PLANO DE SITUACIÓN



El Secretario en Trabajo a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA - Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007

Ayuntamiento de Trebujena

Secretaría de Obras Públicas y Transportes
TEXTO REFUNDIDO ACEPTADO
 POR RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN
 PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
 Y ORGANISMO DE CALIDAD DE FECHA:
 13 NOV 2007
 Y PLAZADO EN CUMPLI-
 MIENTO DE LA ORDEN DE LA
 C. P. D. L. A. DE FECHA:
 3 JUL 2006
JUNTA DE ANDALUCIA

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: **IGLESIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN** A2

Localización: Plaza ESPAÑA


Incoado expediente de Declaración de Bien de Interés Cultural.

Todas las actuaciones que se realicen sobre la misma deberán contar con la aprobación de la Consejería de Cultura.

Se propone como actuación preferente la restitución de la cubierta de la nave central a dos aguas.



PLANO DE SITUACIÓN



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007

Ayuntamiento de Trebujena

Consejería de Obras Públicas y Transportes

TEXTO REFUNDIDO ACEPTADO

POR RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN
PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE CADIZ DE FECHA:

13 NOV 2007

(ELABORADO) EN CUMPLI-
MIENTO DE RESOLUCION DE LA
C. P. O. U. DE FECHA:


31 JUL 2006

JUNTA DE ANDALUCIA

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: ERMITA NTRA SRA. PALOMARES A3**Localización:** Plaza PALOMARES

Incoado expediente de Declaración de Bien de Interés Cultural.

Todas las actuaciones que se realicen sobre la misma deberán contar con la aprobación de la Consejería de Cultura.

**PLANO DE SITUACIÓN**


DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.




El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: MOLINO DE LA DEHESA A 4**Localización:** CARRETERA AL RIO GUADALQUIVIR

Se autorizarán obras de consolidación y puesta en valor.

**PLANO DE SITUACIÓN**

El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.




A5

Se autorizarán obras de consolidación y puesta en valor.



PLANO DE SITUACIÓN



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.


DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007

Ayuntamiento de Trebujena



IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: CORTIJO DE ALVENTUS A 6**Localización:** CARRETERA AL RIO GUADALQUIVIR

Se autorizarán obras de rehabilitación sin sobrepasar la actual superficie construida.

**PLANO DE SITUACIÓN**

El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.


IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 1

Localización: C/ RAMON y CAJAL, N° 20

Referencia Catastral: 1645625QA5814N0001RL



PLANO DE SITUACIÓN




TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Tipología de huecos. Recercados. Cornisas y pretiles.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	----

Ayuntamiento de Trebujena

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.




IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 2

Localización: C/ RAMON y CAJAL, N° 28

Referencia Catastral: 1645629QA5814N0001JL



PLANO DE SITUACIÓN




TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Historicista ecléctica.
USO ACTUAL.	Deshabitada.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Portada. Tipología de huecos de planta
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	----

DILIGENCIA. - Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.




Localización: C/ PEDRO VERA BASURTO, N° 1

Referencia Catastral: 1845817QA5814N0001BL



PLANO DE SITUACIÓN




TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Zócalo.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición íntegra de fachada
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	----

Ayuntamiento de Trebujena

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



Localización: C/ SOL, N° 7


Referencia Catastral: 1844217QA5814S0001FR

[illegible]


TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Deshabitada.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Tratamiento simplificado de fachada.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	----

Ayuntamiento de Trebujena

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



El Secretario en Trabajo a 2 de Agosto de 2007.



IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 5

Localización: C/ VELARDE, N° 6

Referencia Catastral: 1744813QA5814S0001PR



PLANO DE SITUACIÓN




TIPOLOGÍA.	Vivienda colectiva.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda colectiva.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Zócalo.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición íntegra de fachada.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	----

Ayuntamiento de Trebujena



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 6**Localización:** C/ VERACRUZ, Nº 7**Referencia
Catastral:** 1844513QA5814S0001DR**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Zócalo.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición íntegra de fachada.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en fachada.
AFECCIONES SINGULARES.	Area arqueológica del yacimiento C/ Larga. SON DROS.



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.




DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 7**Localización:** C/ VERACRUZ, Nº 15**Referencia
Catastral:** 1944456QA5814S0001RR**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Historicista ecléctica.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición parcial de fachada a C7 Veracruz (Primer tramo).
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	Area arqueológica del yacimiento C/ Larga. SON DIFOS.



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.


IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 8**Localización:** C/ SANLUCAR, Nº 15**Referencia
Catastral:** 1742801QA5814S0001AR**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Tipología de huecos a C/. Sanlúcar.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	----



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.




IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 9**Localización:** C/ LARGA, Nº 6**Referencia
Catastral:** 1943703QA5814S0001FR**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Regionalista.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Tipología de huecos, rejería, cornisas y aleros.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	Area arqueológica del yacimiento C/ Larga. S.O. D.D.O.S.



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.



Localización: C/ LARGA N° 16

Referencia Catastral: 1943706QA5814S0001KR

[illegible]


TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Tipología de huecos, rejería, cornisas y aljofarado.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	Area arqueológica del yacimiento C/ Larga. SON DE LOS

Ayuntamiento de Trebujena



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



Localización: C/ LARGA, N° 39

Referencia Catastral: 1843415QA5814S0001XR




TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar y local comercial.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición íntegra de fachada bajo cubierta de teja permiten nuevos huecos a C/. Licenciado en obra.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	Area arqueológica del yacimiento C/ Larga. SON DE LOS

Ayuntamiento de Trebujena

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



Localización: C/ LARGA, N° 44

Referencia Catastral: 1943719QA5814S0001HR




PLANO DE SITUACIÓN



TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Situación de puerta de acceso.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición íntegra de fachada. Se permite la apertura de un nuevo hueco.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	Area arqueológica del yacimiento C/ Larga. SON DIFUS

El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007




IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 13**Localización:** C/ GUZMANES, Nº 13**Referencia
Catastral:** 1943731QA5814S0001QR**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición íntegra de fachada.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	Area arqueológica del yacimiento C/ Larga. SON DIFOS.



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.




IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 1 4**Localización:** C/ GUZMANES, Nº 33**Referencia
Catastral:** 1943723QA5814S0001WR**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Situación de huecos en planta baja.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Tipología de huecos. Rejería. Cornisas.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	Area arqueológica del yacimiento C/ Larga. SON DÍOS.



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.



IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 15

Localización: C/ GUZMANES, N° 52

Referencia Catastral: 1842914QA5814S0001TR



PLANO DE SITUACIÓN




TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar y bodega..
FACHADA.	Historicista culta.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar y bodega.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Cuerpo principal a C/. Guzmanes. Jardín.
OBRAS NO PERMITIDAS	Ampliación vertical de cuerpo a conservar.
AFECCIONES SINGULARES.	Area arqueológica del yacimiento C/ Larga. SON DE LOS

Ayuntamiento de Trebujena

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.




IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 1 6**Localización:** C/ Avda DE CHIPIONA, Nº 2**Referencia
Catastral:** 1842907QA5814S0001GR**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar y bodega..
FACHADA.	Tradicional ecléctica.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar y bodega.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Pintura de zócalo.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Tipología de huecos, apilastrados y cornisas. Se permite la transformación de la bodega.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	Area arqueológica del yacimiento C/ Larga. SON DEDOS.



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.



Localización: C/ AMPARO SALAZAR, N° 10


Referencia Catastral: 1644615QA5814S0001TR




PLANO DE SITUACIÓN



TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Deshabitada.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Tipología de huecos, apilastrados y cornisas.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	----




IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B18**Localización:** C/ AMPARO SALAZAR, Nº 18**Referencia
Catastral:** 1644619QA5814S0001KR**PLANO DE SITUACIÓN**


TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Deshabitada.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Apertillado.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Tipología de huecos. Rejería.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	----



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.




IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 1 9**Localización:** C/ AMPARO SALAZAR, Nº 22**Referencia
Catastral:** 1644621QA5814S0001OR**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Historicista culta.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición íntegra de fachada.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	----



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



Localización: C/ AMPARO SALAZAR, N° 24

Referencia Catastral: 1643516QA5814S0001TR

[illegible]


TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Cuerpo bajo cubierta inclinada. Se permiten nuevos aleros en C/. Velarde.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	----


Ayuntamiento de Trebujena



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007




IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 2 1**Localización:** C/ AMPARO SALAZAR, Nº 19-21**Referencia** 1743814QA5814S0001FR
Catastral: 1743813QA5814S0001TR**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda bifamiliar.
FACHADA.	Historicista culta.
USO ACTUAL.	Deshabitada.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Tratamiento de huecos de planta baja. Localo.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición íntegra de planta alta.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	----



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



Localización: C/ AMPARO SALAZAR, N° 48

Referencia Catastral: 1643528QA5814S0001JR




TIPOLOGÍA.	Vivienda plurifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda plurifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Tratamiento de huecos de planta alta.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Portada. Composición de planta baja. Se admite modificación de hueco central.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	----

Ayuntamiento de Trebujena



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



Localización: C/ AMPARO SALAZAR, N° 54

Referencia Catastral: 1643531QA5814S0001JR

[illegible]

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar y bodega.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición de fachada a C/. Amparo Salazar
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	----

Consellería de Obras Públicas y Transportes

TEXTO REFUNDIDO ACEPTADO

POR RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN
PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO DE CADIZ DE FECHA:

13 NOV 2007

Y ELABORADO EN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LA
COMISIÓN C. P. O. U. R. DE FECHA:


31 JUL 2006

JUNTA DE ANDALUCÍA



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.


DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 2 4**Localización:** C/ SAN SEBASTIÁN, Nº 16**Referencia
Catastral:** 1745906QA5814N0001YL**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Zócalo.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Tipología de huecos. Balcones y cierros.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	----



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.




IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 25

Localización: C/ Plaza ALTOZANO, N° 1

Referencia Catastral: 1744810QA5814S0001YR



PLANO DE SITUACIÓN



TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Tipología de huecos. Balcones y cierros. Cornisas, apretillados. En caso de sustitución, mantener composición por ampliar el número de huecos.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	----


Ayuntamiento de Trebujena

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



El Secretario en Trabajo a 2 de Agosto de 2007.



IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 2 6**Localización:** C/ Plaza ALTOZANO, Nº 4**Referencia
Catastral:** 1744502QA5814S0001KR**PLANO DE SITUACIÓN**


TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición íntegra de fachada, admisiones, varanillo, huecos de planta baja.
OBRAS NO PERMITIDAS	Ampliaciones verticales.
AFECCIONES SINGULARES.	Pertenece al ámbito del BIC Castillo Medieval.



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary of the Ayuntamiento de Trebujena.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.



Localización: C/ Plaza ALTOZANO, N° 5


Referencia Catastral: 1744808QA5814S0001GR


[illegible]

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Historicista culta.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición íntegra de fachada.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	----

El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007




IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 28**Localización:** C/ Plaza ALTOZANO, Nº 18**Referencia
Catastral:** 1744320QA5814S0001ER**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Pintura zócalo.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Balcón. Rejería. Apilstrado. Remates sobre pretil.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	----



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary of the Ayuntamiento de Trebujena.



Localización: C/ CABILDO, N° 1

Referencia Catastral: 1743826QA5814S0001ER

[illegible]


TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Zócalo.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Tipología de huecos. Balcones. Cornisa, Apertillado. En caso de sustitución de fachada, recomposición de huecos.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	----

Ayuntamiento de Trebujena

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



Referencia Catastral: 1743825QA5814S0001JR



PLANO DE SITUACIÓN




TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Historicista culta.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar y local comercial.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Cerrajería en planta baja.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición integral de fachada.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	----

Ayuntamiento de Trebujena

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



Referencia Catastral: 1743823QA5814S0001XR



PLANO DE SITUACIÓN




TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición integral de fachada.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES	----


Ayuntamiento de Trebujena

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



El Secretario en Trabajo a 2 de Agosto de 2007.




IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 32**Localización:** C/ Plaza ESPAÑA, Nº 2**Referencia
Catastral:** 1743827QA5814S0001SR**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Historicista culta.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición integral de fachada.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	----



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



Localización: C/ Plaza ESPAÑA, N° 4

Referencia Catastral: 1743828QA5814S0001ZR



PLANO DE SITUACIÓN




TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Historicista culta.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Zócalo.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición integral de fachada.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	----

Ayuntamiento de Trebujena

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.




IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 34**Localización:** C/ Plaza ESPAÑA, Nº 6**Referencia
Catastral:** 1743829QA5814S0001UR**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Historicista culta.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	---
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición integral de fachada.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	----



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.



Referencia Catastral: 1843435QA5814S0001PR

[illegible]

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Historicista ecléctica.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	---
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición integral de fachada.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	Area arqueológica del yacimiento C/ Larga. SON DE LOS

Consellería de Obras Públicas y Transportes
TEXTO REFUNDIDO ACEPTADO
POR RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN
PROVINCIAL DE SANEAMIENTO DEL TERRITORIO
Y URBANISMO DE CADIZ DE FECHA:
13 NOV 2007
Y ELABORADO EN CUMPLI-
MIENTO DE RESOLUCIÓN DE LA
COMISIÓN C. P. O. T. U. DE FECHA:
3 JUL 2006
JUNTA DE ANDALUCÍA



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007

Localización: C/ DAOIZ, N° 4

Referencia Catastral: 1843436QA5814S0001LR



PLANO DE SITUACIÓN





TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Zócalo.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Tipología de huecos. Balcones, recercados, rejería.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	Area arqueológica del yacimiento C/ Larga. 50' D'OS



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007




IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 3 7**Localización:** Plaza FEDERICO GARCIA LORCA, N° 4**Referencia Catastral:** 1743403QA5814S0001KR**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Historicista culta.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar y local comercial.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Zócalo. Rótulos comerciales. Ubicación de puerta de acceso a vivienda.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición integral de fachada de planta alta.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	---



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.



IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 38

Localización: Plaza FEDERICO GARCIA LORCA, N° 18

Referencia Catastral: 1843406QA5814S0001FR




PLANO DE SITUACIÓN




TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Historicista culta.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar y local comercial.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Tratamiento de hueco de local comercial.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición integral de fachada de planta.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	Area arqueológica del yacimiento C/ La...

Ayuntamiento de Trebujena

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.




Localización: Plaza ANTONIO CAÑADA, N° 10

Referencia	1844519QA5814S0001ZR
Catastral:	1844519QA5814S0002XT



PLANO DE SITUACIÓN




TIPOLOGÍA.	Vivienda bifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda bifamiliiar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Pintura de zócalo.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición integral de fachada en cuerpo bajo cubierta de teja. Admite un hueco más en fachada a Plaza A. Canales.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	----

Ayuntamiento de Trebujena

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B40**Localización:** Plaza ANDALUCIA, Nº 14**Referencia
Catastral:**

1844221QA5814S0002QT

1844221QA5814S0001MR


1844221QA5814S0003WY

**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Historicista ecléctica.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Zócalo.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición integral de fachada.
OBRAS NO PERMITIDAS	Bajo cubierta en primera crujía.
AFECCIONES SINGULARES.	----



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.

Referencia Catastral: 1844222QA5814S0001OR



TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Vivienda unifamiliar.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	Zócalo.
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición integral de fachada. Admite más huecos de fachada a Plaza de Andalucía.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	----

Consejería de Obras Públicas y Transportes
TEXTO REFUNDIDO ACEPTADO
 POR RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN
 PROVISIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
 Y URBANISMO DE CALLE DE FECHA:
13 NOV 2007
 EN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LA
 COMISIÓN C. P. O. T. U. DE FECHA:
31 JUL 2006
JUNTA DE ANDALUCÍA


DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO: B 4 2**Localización:** Plaza ANDALUCIA, Nº 30**Referencia
Catastral:** 1845818QA5814N0001YL**PLANO DE SITUACIÓN**

TIPOLOGÍA.	Vivienda unifamiliar.
FACHADA.	Tradicional popular.
USO ACTUAL.	Deshabitada.
ELEMENTOS DISCORDANTES A SUPRIMIR.	----
ELEMENTOS A DESTACAR, A CONSERVAR O REPRODUCIR.	Composición integral de fachada. Admite más huecos en la fachada a Plaza de Andalucía.
OBRAS NO PERMITIDAS	----
AFECCIONES SINGULARES.	----



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL.**1. CRITERIOS DEL CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.**

Se definen en este apartado los criterios que definen el yacimiento y los riesgos que corren respecto a los diferentes agentes:

a) SUELO URBANO/NO URBANO:

Se considera como primer factor de riesgo la localización del yacimiento en zona urbana o urbanizable. En función de esto se considera de riesgo alto los yacimientos en zona urbana o urbanizable y baja en zona no urbana/urbanizable.

b) CATALOGACIÓN DEL YACIMIENTO.

En función de la catalogación del yacimiento se dividen en:

- o Riesgo bajo: Los Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) que debido a la figura jurídica que los protege se les considera menos expuestos.
- o Riesgo Medio: los yacimientos recogidos en SIPHA u otro tipo de catalogo de naturaleza pública.
- o Riesgo Alto: los yacimientos que no se encuentran en ninguna de las situaciones anteriores y se tiene constancia de su existencia.

c) USOS DEL SUELO:

Excluido el suelo urbano o no urbano, diferenciamos dos categorías basadas en la explotación del terreno, son:


- o Alto: trabajos en canteras de extracción de áridos.
- o Medio: uso del suelo agrícola.

d) GRADO DE CONSERVACIÓN:

Se dividen según su estado de conservación en:

- o Riesgo Alto: los yacimientos que presentan un buen estado de conservación.
- o Riesgo Medio: los yacimientos que se conservan parcialmente.
- o Riesgo Bajo: los yacimientos que están destruidos o parcialmente destruidos.

Estos factores dan como resultados la siguiente tabla:



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.


DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.



LISTADO DE YACIMIENTOS SEGÚN CRITERIOS DE RIESGO.

	Urbano /no urbano	catalogación	uso del suelo	grado de conservación
La Alcántara	bajo	medio	medio	bajo
Alventus I y II	bajo	medio	medio	bajo
El Berral	alto	medio		bajo
El Bujeo	bajo	medio	medio	medio
Bustos	bajo	medio	medio	medio
Cerro de la Carnicería	alto	medio		medio
Cerro de los Castillejos	bajo	medio	medio	bajo
La Catalana	bajo	medio	medio	medio
El Cerrojito	alto	medio		medio
Dehesa del Duque	bajo	medio	medio	bajo
La Estacaita	alto	medio		bajo
Las Grullas	bajo	medio	medio	bajo
La Hacienda	bajo	medio	medio	bajo
La Maceta	bajo	medio	medio	bajo
Las Monjas	bajo	medio	medio	bajo
Casita de Palomares	bajo	medio	medio	medio
El Redondon	bajo	medio	medio	bajo
La Reyerta Alta	bajo	medio	medio	bajo
Las Villares	bajo	medio	medio	bajo
Cooperativa Nueva	alto	medio		bajo
Calle Guzmanes	alto	medio		bajo
Calle Larga	alto	medio		bajo
Castillo	alto	bajo		alto
Penita Negra	alto	medio		bajo
Cerro de las vacas	bajo	medio	medio	bajo
Monesterejo I	bajo	alto	alto	medio-alto
Cortijo de los Tejeros	bajo	medio	medio	bajo

El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



2. NIVELES DE PROTECCIÓN DE LOS YACIMIENTOS.

En función de los resultados obtenidos tras la baremación de los yacimientos se establecen los siguientes niveles de protección:

a) PROTECCION INTEGRAL.

Es el asignado a los yacimientos arqueológicos que cuentan con declaración de Bien de Interés Cultural por sus valores arqueológicos sean de modo único o por su concurrencia con otros arquitectónicos. Estos deberán ser conservados íntegramente para su estudio científico y disfrute cultural. Por ello, en éstos no se permitirá actuación alguna al menos que estén relacionadas con la investigación, protección, conservación y puesta en valor de los mismos.

Las actuaciones que se podrán llevar a cabo son:

- o Actuaciones arqueológicas autorizadas por órgano competente en materia de Patrimonio Histórico de acuerdo con el Decreto 168/2006 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
- o Mantenimiento y conservación.
- o Las recomendadas en la ficha correspondiente.

Se incluye en este capítulo el "Castillo de Trebujena". También denominado "Castillo de los Duques de Medina Sidonia", el Castillo de Trebujena, está enclavado en el centro de la manzana delimitada al norte por la Calle Antonio Machado, al sur por la Plaza Federico García Lorca, al este por la Plaza Antonio Cañadas y al oeste por la Plaza del Altozano.

Se encuentra rodeado por edificaciones en todo su perímetro, contando con dos accesos, uno descubierto desde la Plaza del Altozano y otro cubierto, bajo una edificación, desde la Calle Antonio Machado.

El perímetro amurallado define un recinto de 17 x 16 m., siendo la superficie del espacio interior del Castillo de 267,12 m².

Se trata de una fortificación cuadrangular compuesta por cuatro lienzos de muros realizados a base de mortero compacto de tierra realizado con la técnica de tapial, con mampostería de piedras en las esquinas, y una torre poligonal irregular en el ángulo suroeste, que presenta en su interior una cúpula baída de ladrillos, los muros realizados con mortero de tierra, también realizados con técnica de tapial y mampostería de piedras en las esquinas.


En relación al Castillo se presentó un Proyecto de Restauración y Rehabilitación de la Estructura del Castillo Medieval de Trebujena (Cádiz) y su adaptación para Sala de Exposición Permanente de Arte, Costumbres y Arqueología promovido por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, y el Excmo. Ayunto. De Trebujena.

Todas las actividades desarrolladas en el mismo que puedan afectar a los restos de éste deberán contar con un proyecto arqueológico, conforme a la legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico y a la actividad a desarrollar.

b) PROTECCION ARQUEOLÓGICA PREFERENTE.


Se aplica a aquellas parcelas ubicadas en áreas de las que se poseen datos científicos que presuponen la existencia de elementos arqueológicos emergentes y/o soterrados de valor histórico destacable, y cuya valoración tras la intervención arqueológica permitiría su posible integración en la trama urbana.

La concesión de licencia municipal de obras para los actos de uso del suelo y subsuelo en Yacimientos de Protección Preferente estará sujeta a la presentación de un informe preliminar en el que se valore el riesgo arqueológico.



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

[Firma manuscrita]



de la zona y que haya sido valorado como favorable por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía las medidas en él propuestas. En dicho informe se recogerán si las labores arqueológicas serán previas o paralelas al desarrollo del proyecto urbanístico. En el caso de previos al desarrollo del proyecto urbanístico a desarrollar en la parcela será necesaria la presentación en la Consejería de la Junta de Andalucía un Informe- Memoria de las labores realizadas, la Consejería deberá responder y dictaminar en función de los resultados las medidas a adoptar que podrían ser:

- o Continuación de los trabajos arqueológicos.
- o Control de los movimientos de tierra posteriores.
- o Levantamiento de la cautela arqueológica.

El coste de la intervención arqueológica será abonado íntegramente por los promotores de las obras, de conformidad con el artículo 48.1 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, sin perjuicio de las ayudas económicas que a tal fin pudieran corresponderles.

El uso en los terrenos en los que se asientan los yacimientos con protección preferente, será el que sea posibilitado por el Plan según su calificación urbanística y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en las normas y garantizando en todo caso, los valores merecedores de protección arqueológica.

3. DEFINICIÓN DE ZONAS O ÁREAS DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA.

Las zonas o áreas arqueológicas son zonas en las que el riesgo de localización de restos arqueológicos viene determinada por la evaluación de los criterios antes expuestos. Es individual e independiente de la catalogación de los yacimientos de protección integral o preferente. En dichas áreas arqueológicas considerando el alto riesgo arqueológico se establecen unas normas a seguir para la concesión de licencia y comienzo de los trabajos urbanísticos.

Las áreas arqueológicas son:

a) Monesterejo.

Éste área engloba los yacimientos:

- Monesterejo.
- La Catalana.

Monesterejo es una zona en la que hay incoado una apertura de expediente para ser incluido en SIPHA, ya que se registraron restos arqueológicos tras la concesión de licencia de explotación de cantera.

En el presente P.G.O.U. se sigue planteando las obras de cantería en esta zona. Por ello recomendamos que a pesar de tener la licencia de obra se revise para garantizar al menos la documentación de la existencia de restos arqueológicos y la naturaleza de los mismos.

Además, y al igual que en todas las demás labores a desarrollar en esta área, deberán aportar junto a la licencia de obra un informe arqueológico previo que evalúe el potencial arqueológico de la parcela y que especifique las intervenciones arqueológicas a desarrollar.

A modo orientativo, en cada ficha se incluye la intervención arqueológica propuesta desde el P.G.O.U.

b) Cerro de las Vacas.


Esta zona contempla los yacimientos:

- Cerro de las Vacas.
- El Bujeo.
- El Redondón.



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

[Firma manuscrita]



- La Hacienda.

Si bien el yacimiento "Cerro de las Vacas" se encuentra dentro del Término Municipal de Lebrija, en su linde con el de Trebujena, parte del yacimiento que aún no ha sido detectado podría encontrarse dentro de los límites de Trebujena. A instancias de la Delegación de Cultura de Cádiz se incluye dentro del Término Municipal de Trebujena. En todo caso, la cercanía física de éste y otros tres yacimientos arqueológicos, así como la importancia de los restos hallados en el "Cerro de las vacas" justificaría la delimitación de un área arqueológica.

Todas las labores a desarrollar en esta área deberán aportar junto a la licencia de obra un informe arqueológico previo que evalúe el potencial arqueológico de la parcela y que especifique las intervenciones arqueológicas a desarrollar.

A modo orientativo, en cada ficha se incluye la intervención arqueológica propuesta desde el P.G.O.U.

c) Alventus.

Dentro de la zona denominada como "Alventus" incluimos los yacimientos de Alventus I y II. Se delimita un área arqueológica alrededor de estos yacimientos ante la previsión de un proyecto de construcción de una zona turística en la zona.

Todas las labores a desarrollar en esta área deberán aportar junto a la licencia de obra un informe arqueológico previo que evalúe el potencial arqueológico de la parcela y que especifique las intervenciones arqueológicas a desarrollar.

A modo orientativo, en cada ficha se incluye la intervención arqueológica propuesta desde el P.G.O.U.

d) Bustos.

Zona que comprende los yacimientos de Bustos y Cortijo de los Tejeros. Se establece un área de protección arqueológica en torno a estos dos yacimientos, por la amplia horquilla cronológica, la situación estratégica y la cercanía entre ambos. Asimismo, el yacimiento arqueológico de Cortijo de los Tejeros se ubica en el entorno de una cantera actualmente en explotación. Recomendamos que a pesar de tener la licencia de obra se revise para garantizar al menos la existencia o no de restos arqueológicos y la naturaleza de los mismos.

Además, y al igual que en todas las demás labores a desarrollar en esta área, deberán aportar junto a la licencia de obra un informe arqueológico previo que evalúe el potencial arqueológico de la parcela y que especifique las intervenciones arqueológicas a desarrollar.

A modo orientativo, en cada ficha se incluye la intervención arqueológica propuesta desde el P.G.O.U.


e) Palomares.

Zona arqueológica que engloba tres yacimientos arqueológicos:

- La Alcántara.
- Casita de Palomares.
- Dehesa del Duque.


Estos tres yacimientos definen una misma unidad territorial compuesta por una serie de elevaciones situadas al oeste de la localidad, y abarcan una horquilla cronológica que va desde la prehistoria hasta finales del Imperio Romano. Todas las labores a desarrollar en esta área deberán aportar junto a la licencia de obra un informe arqueológico previo que evalúe el potencial arqueológico de la parcela y que especifique las intervenciones arqueológicas a desarrollar.

A modo orientativo, en cada ficha se incluye la intervención arqueológica propuesta desde el P.G.O.U.



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

[Firma manuscrita]



ZONAS ARQUEOLOGICAS E INTERVENCION PROPUESTA


	Zona arqueológica	Intervención Propuesta
Alventus I y II	Alventus	Preventiva sondeos
Cortijo de losTejeros	Bustos	Prospección/ control arqueológico
Bustos		
La Alcántara	Palomares	Preventiva sondeos
Casita de Palomares		
Dehesa del Duque		
Monesterejo I	Monesterejo	Preventiva sondeos
Monesterejo II		
La Catalana		
El Bujeo	Cerro de las Vacas	Prospección/ control arqueológico
El Redondón		
La Hacienda		
Cerro de las Vacas		
Cooperativa Nueva	Yacimientos aislados en casco Histórico	Preventiva sondeos
Calle Guzmanes		
Calle Larga		
Castillo		
La Estacaita	Yacimientos aislados	Consultar ficha del yacimiento
Las Grullas		
La Maceta		
El Cerrojito		
Las Monjas		
El Berral		
La Reyerta alta		
Las Villares		
Pago de Penita Negra		
Cerro de la Carnicería		
Cerro de los Castillejos		



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

[Firma manuscrita]

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.



Nombre del yacimiento	La Alcántara
-----------------------	--------------

CARACTERIZACIÓN	ETNOLÓGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA	
OBSERVACIONES DATOS HCOS.					
Exp.º	110370004	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)		

TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	
Asentamiento	Edad del Cobre					Caminos y otros. Situado al Noroeste de Trebujena. Tomando el camino que conduce al cortijo de Alventus, a unos 2,5 KM antes de llegar a éste, se toma una desviación a la derecha y unos 300 metros se localiza el yacimiento.

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Emplazado en una loma de unos 60 metros, tanto en la cumbre como en la falda de ésta. El terreno está dedicado al cultivo de cereales. Los materiales no son muy abundantes, predominando la cerámica a mano muy tosca y el material lítico pulimentado.

LOCALIZACIÓN		
	X	Y
	215408.87	4086080.03
	215357.27	4086020.04
	215358.30	4086050.86
	215457.37	4086047.55

ESTADO ACTUAL	No es apreciable en la actualidad, al hallarse destruido por la acción de la actividad agrícola.				
CATALOGACIÓN	SIPHA			FECHA	
PROPIEDAD	Privada				
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: Sondeos.				

Ayuntamiento de Trebujena



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.




Nombre del yacimiento	Alventus			
Exp.º	110370005	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)	
CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA
OBSERVACIONES DATOS HCOS.	Engloba a los anteriormente denominados Alventus I y Alventus II			

TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	
Asentamiento	Alto Imperio Romano				ACCESO	Salida Noroeste de Trebujena, un camino que conduce al cortijo Alventus y muere en el río.
Asentamiento	Edad Media árabes					
Asentamiento	Edad del Cobre					
Construcciones funerarias	Edad del Cobre					

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Se trata de un asentamiento prehistórico, datado en la Edad del Cobre. Es una zona muy llana, a penas a 5 metros de altitud sobre las marismas. Utilizado como cantera de extracción de areniscas. A consecuencia de estas tareas salió a la luz el yacimiento actualmente destruido. Aparecen abundantes restos cerámicos. También se encuentran enterramiento calcolítico y poblado.

LOCALIZACIÓN		
	X	Y
	213489,0877	4087519,905
	213910,409	4087207,734
	213447,7958	4086625,506
	213041,2052	4087092,094

ESTADO ACTUAL	Asentamiento no apreciable en superficie.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: Sondeos.		



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

Nombre del yacimiento	El Berral		
Exp.º	110370007	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)

CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA	
OBSERVACIONES DATOS HCOS.	En la actualidad el asentamiento no es apreciable en superficie por estar destruido por urbanización de la zona				
TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO
Sitio con útiles líticos	Edad del Cobre				
					En el mismo pueblo, saliendo hacia Lebrija, donde se encuentra la gasolinera

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Se trata de un asentamiento prehistórico, datado en base a los restos de industria lítica, documentados gracias a colecciones particulares, en el periodo Calcolítico. Abundante utillaje lítico pulimentado procedente de colecciones particulares.


LOCALIZACIÓN		
	X	Y
	217294,4106	4085369,001

ESTADO ACTUAL	Asentamiento no apreciable en superficie. Zona urbanizada.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: Sondeos.		

Ayuntamiento de Trebujena



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



Nombre del yacimiento	El Bujeo			
Exp.º	110370008	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)	
CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA
OBSERVACIONES DATOS HCOS.				

TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	
Asentamiento Asentamiento	Época Romana Edad del Bronce					Salida norte de Trebujena, por el cementerio. Se accede por un camino vecinal que finaliza en la carretera a Lebrija. Se halla a unos 2 Kms apróx. De esta salida, justo en el desvío hacia la derecha.

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Se trata de un asentamiento de relativa importancia por su situación geográfica elevada en las cercanías del Guadalquivir. Los restos materiales hallados son escasos, consisten en cerámica a torno y algunos restos de industria lítica.

LOCALIZACIÓN		
	X	Y
	216203,36	4087596,62
	216152,80	4087567,44
	216201,30	4087534,96
	216154,86	4087629,10

ESTADO ACTUAL	Asentamiento difícilmente apreciable en superficie, algunos restos cerámicos muy dispersos y deteriorados.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: Prospección-Control arqueológico de los movimientos de tierras		



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{3}$ 3. $\frac{1}{4}$ 4. $\frac{1}{5}$ 5. $\frac{1}{6}$ 6. $\frac{1}{7}$ 7. $\frac{1}{8}$ 8. $\frac{1}{9}$ 9. $\frac{1}{10}$ 10. $\frac{1}{11}$ 11. $\frac{1}{12}$ 12. $\frac{1}{13}$ 13. $\frac{1}{14}$ 14. $\frac{1}{15}$ 15. $\frac{1}{16}$ 16. $\frac{1}{17}$ 17. $\frac{1}{18}$ 18. $\frac{1}{19}$ 19. $\frac{1}{20}$ 20. $\frac{1}{21}$ 21. $\frac{1}{22}$ 22. $\frac{1}{23}$ 23. $\frac{1}{24}$ 24. $\frac{1}{25}$ 25. $\frac{1}{26}$ 26. $\frac{1}{27}$ 27. $\frac{1}{28}$ 28. $\frac{1}{29}$ 29. $\frac{1}{30}$ 30. $\frac{1}{31}$ 31. $\frac{1}{32}$ 32. $\frac{1}{33}$ 33. $\frac{1}{34}$ 34. $\frac{1}{35}$ 35. $\frac{1}{36}$ 36. $\frac{1}{37}$ 37. $\frac{1}{38}$ 38. $\frac{1}{39}$ 39. $\frac{1}{40}$ 40. $\frac{1}{41}$ 41. $\frac{1}{42}$ 42. $\frac{1}{43}$ 43. $\frac{1}{44}$ 44. $\frac{1}{45}$ 45. $\frac{1}{46}$ 46. $\frac{1}{47}$ 47. $\frac{1}{48}$ 48. $\frac{1}{49}$ 49. $\frac{1}{50}$ 50. $\frac{1}{51}$ 51. $\frac{1}{52}$ 52. $\frac{1}{53}$ 53. $\frac{1}{54}$ 54. $\frac{1}{55}$ 55. $\frac{1}{56}$ 56. $\frac{1}{57}$ 57. $\frac{1}{58}$ 58. $\frac{1}{59}$ 59. $\frac{1}{60}$ 60. $\frac{1}{61}$ 61. $\frac{1}{62}$ 62. $\frac{1}{63}$ 63. $\frac{1}{64}$ 64. $\frac{1}{65}$ 65. $\frac{1}{66}$ 66. $\frac{1}{67}$ 67. $\frac{1}{68}$ 68. $\frac{1}{69}$ 69. $\frac{1}{70}$ 70. $\frac{1}{71}$ 71. $\frac{1}{72}$ 72. $\frac{1}{73}$ 73. $\frac{1}{74}$ 74. $\frac{1}{75}$ 75. $\frac{1}{76}$ 76. $\frac{1}{77}$ 77. $\frac{1}{78}$ 78. $\frac{1}{79}$ 79. $\frac{1}{80}$ 80. $\frac{1}{81}$ 81. $\frac{1}{82}$ 82. $\frac{1}{83}$ 83. $\frac{1}{84}$ 84. $\frac{1}{85}$ 85. $\frac{1}{86}$ 86. $\frac{1}{87}$ 87. $\frac{1}{88}$ 88. $\frac{1}{89}$ 89. $\frac{1}{90}$ 90. $\frac{1}{91}$ 91. $\frac{1}{92}$ 92. $\frac{1}{93}$ 93. $\frac{1}{94}$ 94. $\frac{1}{95}$ 95. $\frac{1}{96}$ 96. $\frac{1}{97}$ 97. $\frac{1}{98}$ 98. $\frac{1}{99}$ 99. $\frac{1}{100}$ 100. $\frac{1}{101}$ 101. $\frac{1}{102}$ 102. $\frac{1}{103}$ 103. $\frac{1}{104}$ 104. $\frac{1}{105}$ 105. $\frac{1}{106}$ 106. $\frac{1}{107}$ 107. $\frac{1}{108}$ 108. $\frac{1}{109}$ 109. $\frac{1}{110}$ 110. $\frac{1}{111}$ 111. $\frac{1}{112}$ 112. $\frac{1}{113}$ 113. $\frac{1}{114}$ 114. $\frac{1}{115}$ 115. $\frac{1}{116}$ 116. $\frac{1}{117}$ 117. $\frac{1}{118}$ 118. $\frac{1}{119}$ 119. $\frac{1}{120}$ 120. $\frac{1}{121}$ 121. $\frac{1}{122}$ 122. $\frac{1}{123}$ 123. $\frac{1}{124}$ 124. $\frac{1}{125}$ 125. $\frac{1}{126}$ 126. $\frac{1}{127}$ 127. $\frac{1}{128}$ 128. $\frac{1}{129}$ 129. $\frac{1}{130}$ 130. $\frac{1}{131}$ 131. $\frac{1}{132}$ 132. $\frac{1}{133}$ 133. $\frac{1}{134}$ 134. $\frac{1}{135}$ 135. $\frac{1}{136}$ 136. $\frac{1}{137}$ 137. $\frac{1}{138}$ 138. $\frac{1}{139}$ 139. $\frac{1}{140}$ 140. $\frac{1}{141}$ 141. $\frac{1}{142}$ 142. $\frac{1}{143}$ 143. $\frac{1}{144}$ 144. $\frac{1}{145}$ 145. $\frac{1}{146}$ 146. $\frac{1}{147}$ 147. $\frac{1}{148}$ 148. $\frac{1}{149}$ 149. $\frac{1}{150}$ 150. $\frac{1}{151}$ 151. $\frac{1}{152}$ 152. $\frac{1}{153}$ 153. $\frac{1}{154}$ 154. $\frac{1}{155}$ 155. $\frac{1}{156}$ 156. $\frac{1}{157}$ 157. $\frac{1}{158}$ 158. $\frac{1}{159}$ 159. $\frac{1}{160}$ 160. $\frac{1}{161}$ 161. $\frac{1}{162}$ 162. $\frac{1}{163}$ 163. $\frac{1}{164}$ 164. $\frac{1}{165}$ 165. $\frac{1}{166}$ 166. $\frac{1}{167}$ 167. $\frac{1}{168}$ 168. $\frac{1}{169}$ 169. $\frac{1}{170}$ 170. $\frac{1}{171}$ 171. $\frac{1}{172}$ 172. $\frac{1}{173}$ 173. $\frac{1}{174}$ 174. $\frac{1}{175}$ 175. $\frac{1}{176}$ 176. $\frac{1}{177}$ 177. $\frac{1}{178}$ 178. $\frac{1}{179}$ 179. $\frac{1}{180}$ 180. $\frac{1}{181}$ 181. $\frac{1}{182}$ 182. $\frac{1}{183}$ 183. $\frac{1}{184}$ 184. $\frac{1}{185}$ 185. $\frac{1}{186}$ 186. $\frac{1}{187}$ 187. $\frac{1}{188}$ 188. $\frac{1}{189}$ 189. $\frac{1}{190}$ 190. $\frac{1}{191}$ 191. $\frac{1}{192}$ 192. $\frac{1}{193}$ 193. $\frac{1}{194}$ 194. $\frac{1}{195}$ 195. $\frac{1}{196}$ 196. $\frac{1}{197}$ 197. $\frac{1}{198}$ 198. $\frac{1}{199}$ 199. $\frac{1}{200}$ 200. $\frac{1}{201}$ 201. $\frac{1}{202}$ 202. $\frac{1}{203}$ 203. $\frac{1}{204}$ 204. $\frac{1}{205}$ 205. $\frac{1}{206}$ 206. $\frac{1}{207}$ 207. $\frac{1}{208}$ 208. $\frac{1}{209}$ 209. $\frac{1}{210}$ 210. $\frac{1}{211}$ 211. $\frac{1}{212}$ 212. $\frac{1}{213}$ 213. $\frac{1}{214}$ 214. $\frac{1}{215}$ 215. $\frac{1}{216}$ 216. $\frac{1}{217}$ 217. $\frac{1}{218}$ 218. $\frac{1}{219}$ 219. $\frac{1}{220}$ 220. $\frac{1}{221}$ 221. $\frac{1}{222}$ 222. $\frac{1}{223}$ 223. $\frac{1}{224}$ 224. $\frac{1}{225}$ 225. $\frac{1}{226}$ 226. $\frac{1}{227}$ 227. $\frac{1}{228}$ 228. $\frac{1}{229}$ 229. $\frac{1}{230}$ 230. $\frac{1}{231}$ 231. $\frac{1}{232}$ 232. $\frac{1}{233}$ 233. $\frac{1}{234}$ 234. $\frac{1}{235}$ 235. $\frac{1}{236}$ 236. $\frac{1}{237}$ 237. $\frac{1}{238}$ 238. $\frac{1}{239}$ 239. $\frac{1}{240}$ 240.



Nombre del yacimiento	Cerro de la Carnicería		
Exp.º	110370011	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)

CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA	
OBSERVACIONES DATOS HCOS.					
TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO Al Sur del casco urbano, a la espalda del Cuartel de la Guardia Civil.
Asentamiento	Alto Imperio Romano				
Asentamiento	Bajo Imperio Romano				
Asentamiento	Republica Romana				
Asentamiento	Edad del Cobre				

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	El yacimiento se emplaza en una loma sobre elevada (71 m.). Los restos aparecen en la mitad del mismo que no se encuentra edificado. Los materiales son muy abundantes aunque de tamaño reducido. Predominan las cerámicas si bien existe algún pulimentado.


LOCALIZACIÓN		
	X	Y
	216681,47	4084833,89
	216683,53	4084895,55
	216707,27	4084863,89
	216658,76	4084896,37

ESTADO ACTUAL	No es apreciable en la actualidad, al hallarse destruido por las urbanización de la zona.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: sondeos		

Ayuntamiento de Trebujena



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



Nombre del yacimiento	Cerro de la Castillejos		
Exp.º	110370012	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)


CARACTERIZACIÓN	ETNOLÓGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA	
OBSERVACIONES DATOS HCOS.					
TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO
Alfares	Época Romana				
					Oeste de Trebujena, a 800 m. en línea recta del yacimiento Bustos, en el cortijo del Correrero, al noroeste de la casa esta el cerro donde se encuentra el yacimiento.

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Los únicos datos disponibles son antiguos e indican la existencia de un horno romano.

LOCALIZACIÓN		
	X	Y
	215341,81	4084076,19
	215319,10	4084138,67
	215417,16	4084104,53

ESTADO ACTUAL	No es apreciable en la actualidad, al hallarse destruido por la actividad agrícola.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: Prospección-Control arqueológico de los movimientos de tierras		

Ayuntamiento de Trebujena



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

Nombre del yacimiento	La Catalana		
Exp.º	110370013	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)

CARACTERIZACIÓN	ETNOLÓGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA	
OBSERVACIONES DATOS HCOS.					
TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO
Asentamiento	Edad Media				
					Entrando en Trebujena, desde Jerez, pasando la rotonda, a 1 Km. Aprox. A la derecha tomar el camino que va al cortijo de los Monasterejos. Desviación a 400 m. antes del cortijo. Justo cuando el camino dobla a la derecha, el yacimiento se encuentra a la izquierda.

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Se sitúa en una meseta elevada, en las cercanías el pozo de Quiñana. Los restos materiales hallados, principalmente cerámicas y monedas, estas últimas en manos de colecciones privadas, nos indican una ocupación de la zona en época medieval.


LOCALIZACIÓN		
	X	Y
	219747.94	4084577.99
	219791.38	4084391.39
	219868.74	4084481.42

ESTADO ACTUAL	No es apreciable en la actualidad, al hallarse destruido por la actividad agrícola. Se localizan escasos restos en superficie.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: sondeos.		

Ayuntamiento de Trebujena



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.




Nombre del yacimiento	El Cerrojito		
Exp.º	110370014	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)

CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA	
OBSERVACIONES DATOS HCOS.	Se conoce también bajo la denominación de La Fábrica.				
TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO
Asentamiento	Hierro I				Entrando en Trebujena, desde Jerez, pasando la rotonda, a 1 Km. Aprox. A la derecha tomar el camino que va al cortijo de los Monasterejos. A unos 800 m. a la izquierda se encuentra el yacimiento.
Asentamiento	Hierro II				
Asentamiento	Bronce Final				
Asentamiento	Edad del Cobre				

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Se sitúa en una loma elevada, Se trata de un asentamiento de relativa importancia por su situación geográfica elevada. Los abundantes restos hallados, sobre todo cerámicas a mano y a torno e industria lítica, nos indican un uso continuado del asentamiento durante la prehistoria, desde una primera fase calcolítica. Hay indicios de pervivencia durante el periodo Íbero.

LOCALIZACIÓN	X	Y
	217457	4085054
	217455	4084993
	217380	4084964
	217382	4085026

ESTADO ACTUAL	No es apreciable en la actualidad, al hallarse destruido por la actividad agrícola. En superficie restos cerámicos muy dispersos..		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: sondeos		



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

Nombre del yacimiento	Dehesa del Duque		
Exp.º	110370015	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)


CARACTERIZACIÓN	ETNOLÓGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA	
OBSERVACIONES DATOS HCOS.	Sus coordenadas lo incluyen en área del yacimiento arqueológico denominado Casita de Palomares				
TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO
Asentamiento	Edad del Cobre				
					Salida noroeste, camino hacia la marisma que llega al cortijo Alventu, a 1 km. Del núcleo de Trebujena

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Se sitúa en la falda Sur de una suave elevación que se extiende unos 500 metros. Los abundantes restos materiales hallados evidencian una ocupación continua durante el periodo Calcolítico Pleno y Final.

LOCALIZACIÓN	X	Y
	215873.2326	4085751.194

ESTADO ACTUAL	No es apreciable en la actualidad, al hallarse destruido por la actividad agrícola. En superficie restos cerámicos muy dispersos.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: sondeos		

Ayuntamiento de Trebujena



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

Nombre del yacimiento	La Estacaíta		
Exp.º	110370016	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)

CARACTERIZACIÓN	ETNOLÓGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA	
OBSERVACIONES DATOS HCOS.					
TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO Oeste de Trebujena, camino que lleva a la Casita de Palomares, en el punto en que empieza a elevarse el terreno
Asentamiento	Alto Imperio Romano				
Asentamiento	Bajo Imperio Romano				
Asentamiento	Edad del Cobre				

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Los restos materiales hallados, principalmente cerámica a mano y a torno e industria lítica.

LOCALIZACIÓN		
	X	Y
	216510	4084901
	216530	4084777
	216356	4084752
	216358	4084813

ESTADO ACTUAL	Asentamiento no apreciable en superficie. El área está ocupada por un parque de acceso restringido.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: sondeos		



Nombre del yacimiento	Las Grullas			
Exp.º	110370017	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)	
CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA
OBSERVACIONES DATOS HCOS.				

TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	
Asentamiento Asentamiento	Romano Republicano Edad del Cobre					Suroeste de Trebujena, con el Término municipal de Jerez, 2,5 km. De la carreta que va hacia Hasta Regia. Tomando una desviación a 200 m. Carretera que une Jerez con Trebujena justo 200 m antes del km 19, camino a la derecha, cerro que hay a la derecha del camino.

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Se localiza en la cumbre y alrededores de un cerro poco elevado. Los restos hallados están dispersos en la zona, principalmente industria lítica pulimentada, nos indican ocupación Calcolítica. Existen indicios de uso durante época romana republicana.

LOCALIZACIÓN		
	X	Y
	217794.80	4082513.08
	218043.60	4082535.70
	217856.62	4082881.38
	217729.67	4082793.00

ESTADO ACTUAL	Asentamiento no apreciable en superficie producido por la acción erosiva de la agricultura. Es posible encontrar restos en superficie de ánforas, paredes finas...		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: Prospección-Control arqueológico de los movimientos de tierras		



Nombre del yacimiento	La Hacienda		
Exp.º	110370018	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)
CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x ARQUITECTÓNICA
OBSERVACIONES DATOS HCOS.			

TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	
Asentamiento	Época Medieval					Salida norte de Trebujena, camino que va de las marismas en el lado más al norte, a unos 3 Km. Del casco urbano. Justo al lado de los restos de un molino viejo.

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Abundantes restos materiales cerámicos hallados en el asentamiento, principalmente cerámica vidriada medieval, sin que exista una cronología precisa.

LOCALIZACIÓN	X	Y
	215979.38	4087545.72
	215975.34	4087449.92
	215878.35	4087514.89
	216024.87	4087448.26

ESTADO ACTUAL	Asentamiento no apreciable en superficie producido por la acción erosiva de la agricultura. Solo se visualiza material cerámico disperso.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: Prospección-Control arqueológico de los movimientos de tierras		



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.

Nombre del yacimiento	La Maceta			
Exp.º	110370019	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)	
CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA
OBSERVACIONES DATOS HCOS.	Sus coordenadas se engloban en el área del yacimiento arqueológico denominado "las Monjas"			

TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	Salida este de Trebujena, por la A- 441, dirección Lebrija, que termina en la nueva CA- 441, el yacimiento está a la altura del Km 38.
Asentamiento	Edad del Cobre					

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Emplazado en una loma de 60 metros de altura, tanto en la cumbre como en la falta de ésta. El terreno está dedicado al cultivo de cereales. Los materiales no son muy abundantes, predominando la cerámica a mano muy tosca y materiales líticos pulimentados.

LOCALIZACIÓN	X	Y
	217991	4085166

ESTADO ACTUAL	Asentamiento no apreciable en superficie producido por la acción erosiva de la agricultura. Es posible encontrar restos materiales en superficie.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: Prospección-Control arqueológico de los movimientos de tierras		



Nombre del yacimiento	Las Monjas		
Exp.º	110370020	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)

CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA		ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA	
OBSERVACIONES DATOS HCOS.						

TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	
Asentamiento	Edad del Hierro I				ACCESO	Salida Este de Trebujena, por la CA-441, dirección Lebrija, que termina en la nueva CA-441, el yacimiento está a la altura del KM 38.
Asentamiento	Bronce Final					
Asentamiento	Bronce Medio					
Asentamiento	Edad del Cobre					

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Se sitúa en el llano y elevación de una meseta en las cercanías de Rancho Macuto, cercano al límite provincial con Sevilla. Este asentamiento muestra señales de una ocupación casi continua desde la Prehistoria hasta el periodo ibérico.


LOCALIZACIÓN		
	X	Y
	218479.99	4085977.78
	218304.58	4085921.87
	218437.60	4086195.22
	218233.34	4086016.82

ESTADO ACTUAL	Asentamiento no apreciable en superficie producido por la acción erosiva de la agricultura. Es posible encontrar restos de materiales dispersos y muy deteriorados.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: Prospección-Control arqueológico de los movimientos de tierras		

Ayuntamiento de Trebujena



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



Nombre del yacimiento	Casita de Palomares				
Exp.º	110370022	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)		
CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA	
OBSERVACIONES DATOS HCOS.					
TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO
Asentamiento	Alto Imperio Romano				Saida noroeste, camino que llega al cortijo Alventu, a 1 km del núcleo de Trebujena.
Asentamiento	Bajo Imperio Romano				
Asentamiento	Romano Republicano				
Asentamiento	Edad del Hierro I				
Asentamiento	Edad del Hierro II-Íberos				
Asentamiento	Edad del Bronce				
Asentamiento	Edad del Cobre				
En uso	NO				
DESCRIPCIÓN	Se sitúa al noroeste del núcleo urbano, en las cercanías del arroyo de las Palomas.				
LOCALIZACIÓN					
	X	Y			
	215664.81	4085577.66			
	215498.65	4085799.26			
	215644.17	4085701.81			
	215497.62	4085768.43			
ESTADO ACTUAL	Asentamiento no apreciable en superficie producido por la acción erosiva de la agricultura. Es posible encontrar restos en superficie de materiales cerámicos.				
CATALOGACIÓN	SIPHA			FECHA	
PROPIEDAD	Privada				
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: sondeos				

Ayuntamiento de Trebujena



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



Nombre del yacimiento	El Redondón			
Exp.º	110370023	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)	
CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA
OBSERVACIONES DATOS HCOS.				

TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	
Asentamiento	Bajo Imperio Romano				ACCESO	Comarcal 441, km. 35, desviación a la derecha y a unos 5 km se haya el yacimiento.
Asentamiento	Alto Imperio Romano					
Asentamiento	Romano Republicano					
Asentamiento	Prehistoria Reciente					

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Se sitúa en una zona denominada El Redondón, de donde toma el nombre, en las cercanías del arroyo de las Palomas.

LOCALIZACIÓN		
	X	Y
	216132.16	4087691.58
	216136.28	4087814.90
	216282.79	4087748.28
	216260.09	4087810.76

ESTADO ACTUAL	Se sitúa		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: Prospección-Control arqueológico de los movimientos de tierras		



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

Nombre del yacimiento	La Reyerta Alta			
Exp.º	110370024	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)	
CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA
OBSERVACIONES DATOS HCOS.				

TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	
Asentamiento	Prehistoria					Salida Este, por la CA-441, dirección Lebrija. Justo cuando se incorpora a la nueva CA-441, hay una posibilidad de seguir por un cruce, salida a la izquierda, el camino al cerro de las Vacas. Seguir caminando hasta el cruce.

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Se sitúa al Noroeste, en una elevación en las inmediaciones del límite provincial con Sevilla. Dado los escasos materiales cerámicos hallados, no se puede determinar el de asentamiento, aunque posiblemente se trate de un enclave prehistórico sin determinar cronológicamente.

LOCALIZACIÓN	X	Y
	218261.95	4086880.01
	218287.74	4086910.01
	218309.44	4086816.71
	218361.01	4086876.72

ESTADO ACTUAL	Asentamiento no apreciable en superficie producido por la acción erosiva de la agricultura. Es posible encontrar restos en superficie de materiales cerámicos.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: Prospección-Control arqueológico de los movimientos de tierras		



Nombre del yacimiento	Los Villares			
Exp.º	110370027	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)	
CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA
OBSERVACIONES DATOS HCOS.	Es conocido como El Tesorillo.			

TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	
Asentamiento Asentamiento Asentamiento	Alto Imperio Romano Bajo Imperio Romano Romana Republicana					Entrando en Trebujena, desde Jerez, pasando la primera rotonda, a un km. Aprox, a la derecha, camino que conduce al cortijo de los Monesteterejos. A unos 1500 m a la derecha.

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Se sitúa en una loma de escasa altura a cuya falda avanza una marisma. Los restos materiales cerámicos hallados pertenecen a la época republicana e imperial remana y se extienden hasta el siglo IV.

LOCALIZACIÓN		
	X	Y
	218219.29	4084844.53
	218264.75	4084719.57
	218268.83	4084842.89
	218215.20	4084721.21

ESTADO ACTUAL	Asentamiento no apreciable en superficie producido por la acción de la urbanización. Toda la zona está urbanizada y edificada.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: Prospección-Control arqueológico de los movimientos de tierras		



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

Nombre del yacimiento	Cooperativa Nueva		
Exp.º	110370028	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)

CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA	
OBSERVACIONES DATOS HCOS.					

TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	Dentro del Casco urbano de Trebujena.
Asentamiento	Edad del Cobre					

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Materiales líticos procedentes de colecciones particulares.

LOCALIZACIÓN	X	Y
	217269.65	4085369.84

ESTADO ACTUAL	Asentamiento no apreciable en superficie producido por la acción de la urbanización. Toda la zona está urbanizada y edificada.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: sondeos		

Ayuntamiento de Trebujena



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.



Nombre del yacimiento	Calle Guzmanes				
Exp.º	110370029	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)		
CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA	
OBSERVACIONES DATOS HCOS.	No se aportan las coordenadas por desconocer el lugar exacto del descubrimiento.				


TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	
Hallazgo casual	Época Romana					Dentro del Casco urbano de Trebujena.

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Haciendo obras en una casa se descubrió un ara de mármol blanco y el tambor de una columna de piedra ostionera.

LOCALIZACIÓN	X	Y

ESTADO ACTUAL	Asentamiento no apreciable en superficie producido por la acción de la urbanización. Toda la zona está urbanizada y edificada.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: sondeos		

Ayuntamiento de Trebujena



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.


Nombre del yacimiento	Calle Larga				
Exp.º	110370030	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)		
CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA		ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA
OBSERVACIONES DATOS HCOS.					

TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	
Hallazgo casual	Edad del Cobre					Dentro del Casco urbano de Trebujena.

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Se halló un ídolo calcolítico de singulares características

LOCALIZACIÓN	X	Y
	217072.856	4085304.661

ESTADO ACTUAL	Asentamiento no apreciable en superficie producido por la acción de la urbanización. Toda la zona está urbanizada y edificada.		
CATALOGACIÓN	SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: sondeos		



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

Nombre del yacimiento	Castillo
-----------------------	----------

CARACTERIZACIÓN	ETNOLÓGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA	x
OBSERVACIONES DATOS HCOS.	También denominado Castillo de los Duques de Medina Sidonia.				
Exp.º	110370001	MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)		

TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	En el centro del casco urbano de Trebujena, buscar la Plaza del Altozano.
Castillo	Edad Media					

En uso	NO
--------	----

DESCRIPCIÓN	El perímetro amurallado define un recinto de 17 x 16 m., siendo la superficie del espacio interior del Castillo de 267,12 m ² . Se trata de una fortificación cuadrangular compuesta por cuatro lienzos de muros realizados a base de mortero compacto de tierra realizado con la técnica de tapial, con mampostería de piedras en las esquinas, y una torre poligonal irregular en el ángulo suroeste, que presenta en su interior una cúpula baída de ladrillos, y los muros realizados con mortero de tierra, también realizados con técnica de tapial, y mampostería de piedras en las esquinas.
-------------	---

LOCALIZACIÓN				
	X	Y	X	Y
	216931.23	4085411.98	216934.84	4085389.71
	216954.38	4085413.53	216934.22	4085395.76
	216957.37	4085397.31	216935.10	4085409.74
	216955.18	4085394.44	216931.23	4085411.98
	216942.08	4085393.26		
	216941.96	4085391.27		

ESTADO ACTUAL	En la actualidad su estado de conservación es bueno. Se conservan sus muros perimetrales.		
CATALOGACIÓN	BIC-Monumento	FECHA	15/06/1994
PROPIEDAD	Publica		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: excavación en extensión		


Ayuntamiento de Trebujena



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

Nombre del yacimiento	Penita Negra				
Exp.º	MUNICIPIO		Trebujena (Cádiz)		
CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA	
OBSERVACIONES DATOS HCOS.	Se trata de un yacimiento arqueológico hallado durante unas obras de construcción de una urbanización, que en su inicio estaba promovido por el Ayuntamiento de Trebujena. En la zona se localizaron una serie de estructuras y silos excavados en el terreno natural (Margas-arcillosas de tonalidad amarillenta-verdosa) durante la realización de los viales. Debido a la falta de medios por parte del Ayuntamiento se propuso una Actuación Arqueológica de Urgencia, en el ámbito de cooperación entre administraciones públicas, aportando la Delegación Provincial un equipo de arqueólogos dirigidos por Dña. Milagrosa Jiménez Melero y Dña. Virginia Pinto Toro, y con apoyo del Técnico Alfonso Pando Molina.				
TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO
Asentamientos con silos	Época Moderna Medieval Islámico Bronce Pleno Bronce Final				
					Dentro del Casco urbano de Trebujena.

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Se trata de un yacimiento arqueológico con estructuras excavadas en el terreno natural con diferentes dimensiones y profundidades. En ocasiones las estructuras tenían una morfología siliforme simple y circular, en otras los silos habían sido ampliados o reexcavados. Respecto a los materiales hallados en el interior de los silos, destacan el hallazgo en su base de materiales islámicos en la mayoría de las estructuras, aunque también se localizaron restos de época moderna, siglos XVI, XVII y XVIII. En otras ocasiones, los silos habían sido rellenados con materiales recientes (siglo XX). Además del material cerámico, en los silos también se habían vertido restos de comida (restos óseos de animales, caracoles, etc.) y como elementos destacables, fueron hallados vestigios adscritos al bronce pleno y final (pequeña hacha pulimentada y fragmentos cerámicos), aunque estos materiales eran muy escasos en el interior de las estructuras y algunos fueron encontrados de forma muy dispersa durante supervisiones superficiales de los terrenos lindantes a los viales (probablemente podrían corresponder a la existencia de algún yacimiento cercano en la elevada del terreno de esta época y por ello aparecían de forma muy escasa y dispersa).



LOCALIZACIÓN			
		X	Y
		216990	4085965
		217260	4085650
		217150	4085540
		216925	4085620
		216895	4085735
ESTADO ACTUAL	Asentamiento no apreciable en superficie producido por la acción de la urbanización. Toda la zona está urbanizada y edificada.		
CATALOGACIÓN	Incluyendo en SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: excavación en extensión		



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento/plano ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de Agosto de 2007.



Nombre del yacimiento	Cerro de las Vacas			
Exp.º		MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)	
CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA
OBSERVACIONES DATOS HCOS.	El yacimiento se ubica dentro del TM de Lebrija, pero parte del Yacimiento podría ubicarse dentro del TM de Trebujena			

TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	Salida Norte de Trebujena, camino hacia las marismas en el lado más norte, pasado el giro brusco que hace la carretera a la derecha unos 2 km. Y camino a la izquierda que sube al cerro.
Asentamiento Asentamiento	Época Romana Edad del Bronce					

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Situado en el cerro al norte de Trebujena. Hallazgo de diferentes restos materiales en superficie, con una fase de la Edad del Bronce. Posteriormente se documenta una ocupación romana de datación imprecisa.

LOCALIZACIÓN	X	Y
	217294.96	4087621.95
	217029.76	4087846.82
	217320.75	4087651.96
	216976.13	4087725.15

ESTADO ACTUAL	Asentamiento no apreciable en superficie producido por la acción erosiva de la agricultura. Es posible encontrar restos en superficie de materiales cerámicos y materiales constructivos.		
CATALOGACIÓN	Incluyendo en SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: Prospección-Control arqueológico de los movimientos de tierras		



Nombre del yacimiento	Monesterejo		
Exp.º		MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)

CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA		ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA		
OBSERVACIONES DATOS HCOS.							
TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO	Entrando en Trebujena, desde Jerez, pasando la rotonda, a 1 Km. Aprox. A la derecha tomar el camino que va al cortijo de los Monasterejos. Tomar el camino del Cortijo de los Monasterejos. En el cortijo se ubica la cantera y el yacimiento.	
Necrópolis Asentamiento	Edad del Cobre Época Romana						

En uso	NO
DESCRIPCIÓN	Emplazada en una loma de 13 m. Que domina la marisma al Este del núcleo urbano. Se localizan ,al menos, dos hornos romanos y los restos de una necrópolis calcolítica

LOCALIZACIÓN		
	X	Y
	220175	4085342
	220500	4085135
	220550	4084850
	220035	4084800

ESTADO ACTUAL	Yacimiento muy deteriorado .Yacimiento que sufre continuos expolios.		
CATALOGACIÓN	Incluyendo en SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: Prospección-sondeos		



El Secretario en Trebujena a 2 de Agosto de 2007.

Nombre del yacimiento	Cortijo de los Tejeros		
Exp.º		MUNICIPIO	Trebujena (Cádiz)

CARACTERIZACIÓN	ETNOLOGICA	ARQUEOLÓGICA	x	ARQUITECTÓNICA	
OBSERVACIONES DATOS HCOS.	Otra denominación La Peñuela.				
TIPOLOGÍAS	PERIODOS HCOS.	CR. INICIO	CR. FIN	CERTEZA	ACCESO
Necrópolis	Época Romana				
					Se ubica en la cantera de los Tejeros. Carretera de los Tejero. CA-441. Salida Sur del Pueblo. Tomar dirección a Sanlúcar. Aprox. a 500 m. cruce de la antigua carretera de Sanlúcar. Tomar el camino de la izquierda.

En uso	SI
DESCRIPCIÓN	Necrópolis de época romana localizada entorno a una serie de elevaciones situadas al Sur de la localidad.

LOCALIZACIÓN		
	X	Y
	216355	4084090
	216930	4084040
	216925	4083570
	215750	4083090
	215620	4083815

ESTADO ACTUAL	Yacimiento muy deteriorado por las actividades de extracción de áridos .Yacimiento que sufre continuos expolios.		
CATALOGACIÓN	Incluyendo en SIPHA	FECHA	
PROPIEDAD	Privada		
Tipo de actividad arqueológica a desarrollar	Actividad Arqueológica Preventiva: Prospección-Control arqueológico de los movimientos de tierras		

